

NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

B - AKUTTMOTTAK OG OBSPOST



NYE AKER

AVSLUTNING MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT

B - AKUTTMOTTAK OG OBS-POST

Rom som er gjennomgått i medvirkning			
Romnr	Romnavn	Møte 1	Møte 3
02.07.039	Undersøkelse, mottak		X
03.01.009	Behandling, spesialrom	X	X
03.01.006	Lager, ambulanseutstyr		X
03.01.011	Behandling, avrusning	X	X
03.01.027	Undersøkelse (lte, med lite wc)		X
03.01.029	Undersøkelse, akuttrom	X	X
03.01.032	Undersøkelse, kontaktsmitte	X	
03.01.038	Ekspedisjon	X	
03.01.053	Observasjon, retriage	X	X
03.01.057-085-086	Store undersøkelsesrom		X
03.01.058	Observasjon, avklaring	X	X
03.01.060	Undersøkelse (stort, med lite wc)		X
03.01.063	Utstyrlager (akuttmottak, syd i undersøkelsesfløy)		X
03.01.064	Utstyrlager (akuttfløy)		X
03.01.066	Undersøkelse akuttrom		X
03.01.068	Desinfeksjonsrom		X
03.01.088	Arbeidsrom, tverrfaglig	X	
03.01.105	Isolat luftsmitte, akuttrom	X	X
03.01.107	Undersøkelse triage		X
03.01.112	Isolat luftsmitte	X	X
03.02.002	Utstyrlager (OBS post)		X
03.02.035	Observasjon		X
10.01.001	Laboratorium	X	
10.03.003	PNA nisje		X

Rom som er gjennomgått i særmøte 07.06.2023	
72.01.001	Ambulansehall
03.01.006	Lager, ambulanseutstyr
03.01.020	Lager utstyr

Rom som er gjennomgått i særmøte 07.06.2023, PHA areal	
02.07.038/39	Undersøkelse mottak
02.07.070	Arbeidsstasjon

Rom som er gjennomgått i særmøte 07.11.2023	
03.01.029	Undersøkelse, akuttrom 40m2

Rom som er gjennomgått i særmøte 07.12.2023	
03.01.038	Ekspedisjon
03.01.088	Arbeidsrom
03.01.110	Ventesone
03.01.031	Triagerom
	Gjennomgang av møblering og antall arbeidsplasser i arbeidsrom

Rom som er gjennomgått i særmøte 15.01.2024	
10.03.003	Lab, PNA
10.01.076	Laboratorium Akuttmottak
10.01.001	Prøvetaking

Dato: 02.07.2024

Nye Aker

Mål:

AMF-B02 - Romliste

Prosjekt:

Nye Aker

Medvirkning i funksjonsprosjektet

Medvirkningspulje 1, Gruppe B Akuttmottak og OBSpost

1 Medvirkningsmøter

Det er gjennomført følgende møteserier i henhold til møteplaner for Gruppe B Akuttfunksjoner og OBSpost:

Møte	Dato	
1	30.05.2023	
2	28.09.2023	
3	30.11.2023	

2 Endringer

Endringer i etterkant av medvirkning er listet her:

Nummer	Endring
1	<p>Byttet plass på undersøkelse-/behandlingsrom</p> <p>Noen av undersøkelse- og behandlingsrommene på østsiden av fløy har byttet plass pga. konflikt mellom toalett og dilatasjonsfuge i nord mot trappesjakt.</p>
2	<p>Sykeromskanal og utstyrsskinne</p> <p>I større undersøkelse- og behandlingsrom er sykeromskanal flyttet til skillevegg mellom rom og sengen er snudd 90 grader. I små undersøkelsesrom er det plassert horisontal sykeromskanal på fasade.</p> <p>Det er lagt inn vertikale sykeromskanaler i observasjon retriage og avklaring.</p> <p>Lengder på horisontale sykeromskanaler er endret til standard lengder på 1800 mm eller 2400 mm.</p>
3	<p>Heisdybder</p> <p>Heiser sør og nord i arealet er utvidet i dybden. Som følge av dette har 03.02.071 Stillerom blitt flyttet til motsatt side av korridor, og 13.05.002 kjøkken desentralt er forskjøvet lenger mot sør. Korridordør mellom akutt og observasjonsposten er også flyttet noe i forbindelse med denne endringen.</p>

4	<p>Sluk i 03.01.011 avrusningsrom</p> <p>Sluk i avrusningsrom er utgått.</p>
5	<p>Ny gruppe 2-fordeling</p> <p>Nytt gruppe 2-fordelingsrom er lagt inn ved CT, 1 stk. sengeoppstillingsplass er utgått som følge av dette.</p>
6	<p>Verdiskap</p> <p>Verdiskap til ansatte er flyttet ut av pauserom og plassert i korridor.</p>
7	<p>Korridordør utenfor 03.01.105 luftsmitte akuttrom</p> <p>Korridordør er flyttet noe lenger mot øst for å få inngang til luftsmitte akuttrom innenfor samme branncelle som øvrige akuttrom, samt pga. konflikt med skyvedør.</p>
8	<p>Arbeidsstasjoner, pc og skjermer</p> <p>Det er gjort en kvalitetssikring av antall arbeidsstasjoner, pc og skjermer.</p>
9	<p>Innredning legemiddelnisjer</p> <p>Innredning i legemiddelnisjer er justert pga. konflikt med dørslag.</p>
10	<p>Innredning 03.01.108 sluse luftsmitte</p> <p>Innredning er speilvendt pga. konflikt mellom avløp fra servant og betongvegg i etasjen under.</p>
11	<p>Akuttnisje</p> <p>Akuttnisje 03.01.091 er flyttet på motsatt side av korridor.</p>

